

Дослідження статичних та динамічних характеристик складної тонкостінної оболонкової конструкції з тріщинами

О. О. Лук'янченко^a, О. В. Костіна^{a,1}, Н. І. Бурау^b, О. В. Кузько^b

^a Науково-дослідний інститут будівельної механіки Київського національного університету будівництва та архітектури, Київ, Україна

^b Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна

^b Національний антарктичний науковий центр, Київ, Україна

¹ kl0867@meta.ua

Запропоновано чисельний підхід до дослідження статичних та динамічних характеристик паливного резервуара і захисної ємності з тріщинами в зварних швах їх стінок. Виконано математичне моделювання нелінійної поведінки складної оболонкової конструкції при дії статичного вертикального навантаження із застосуванням обчислювального комплексу скінченно-елементного аналізу. Побудовано моделі тріщин різної довжини у вертикальних та горизонтальних зварних швах стінок оболонок. Досліджено вплив тріщин на напружене-деформований стан і стійкість паливного резервуара та захисної ємності. Визначено динамічні характеристики конструкції й оцінено вплив тріщин на частоти та форми її власних коливань.

Ключові слова: метод скінчених елементів, нелінійна стійкість, тонкостінна оболонкова конструкція, тріщина, зварний шов, власні коливання.

Вступ. Національним антарктичним науковим центром України разом із Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут” у рамках оцінювання технічного стану інфраструктури антарктичної станції “Академік Вернадський” з урахуванням важливості забезпечення її життєдіяльності й екологічної безпеки в Антарктиці [1] в лютому 2011 р. був проведений моніторинг резервуара з дизельним паливом та захисної циліндричної ємності, які з’єднані між собою технологічним обладнанням [2]. Для безпечної експлуатації складної оболонкової конструкції запропоновано розробити автоматизовану систему раннього попередження можливості витоку палива [3]. На першому етапі це передбачає дослідження резервуара і захисної ємності як об’єкта діагностики. Отримані результати будуть використані для розробки діагностичної моделі конструкції.

Із метою запобігання аварій на антарктичній станції і оцінки конструкційної безпеки паливного резервуара виконано математичне моделювання його поведінки в системі із захисною ємністю при дії різних видів статичних та динамічних навантажень [4]. Також проведено дослідження впливу корозії металу внаслідок агресивної дії палива на несучу здатність резервуара і надано рекомендації щодо його подальшої експлуатації [5]. Для забезпечення безаварійної експлуатації складної оболонкової конструкції та розробки її діагностичної моделі важливим є аналіз дефектів зварних швів стінок оболонок.

Нижче запропоновано чисельний підхід до дослідження статичних та динамічних характеристик системи двох з’єднаних циліндричних оболонок із тріщинами в зварних швах їх стінок. Математичне моделювання нелінійної поведінки конструкції при дії статичного вертикального навантаження виконано із застосуванням програмного комплексу NASTRAN [6]. Побудовано також моделі тріщин різної довжини у вертикальних та горизонтальних зварних швах стінок оболонок. Досліджено вплив тріщин на напружене-деформований стан і стійкість складної оболонкової конструкції.

ції. Для цього застосовано процедури розв'язання нелінійної задачі статики (nonlinear static) за допомогою модифікованого методу покрокового навантаження Ньютона–Рафсона та лінійної задачі стійкості (buckling). Динамічні характеристики оболонкової конструкції визначено за допомогою методу Ланцоща при розв'язанні задачі на власні значення та оцінено вплив тріщин на частоти та форми власних коливань.

Побудова математичної моделі складної тонкостінної оболонкової конструкції з урахуванням тріщин. Паливний резервуар разом із захисною ємністю являє собою складну тонкостінну оболонкову конструкцію. Резервуар для дизельного палива – це металевий циліндр висотою 5,96 м і діаметром 6,63 м, який знаходиться в середині захисної металевої циліндричної оболонки висотою 6,58 м і діаметром 6,96 м. Стінки оболонок є зварними з листів прокату товщиною 5 мм. Оболонки з'єднані патрубками (довжина 0,16 м, діаметр 76,2 мм) для закачування та відбору палива. Для математичного моделювання нелінійної поведінки конструкції використано програмний комплекс скінченноелементного аналізу [6], який базується на сучасних методах будівельної механіки, математичної фізики, механіки твердих та деформівних тіл [7–9]. У багатьох дослідженнях зварні оболонкові конструкції з недосконалостями форми або дефектами моделюються суцільними тілами [10–16]. Це спрощує розрахунок, але не дає змоги врахувати вплив зварних швів і тріщин у них на поведінку конструкції.

Розрахункова модель резервуара із захисною ємністю формується як система двох з'єднаних циліндричних оболонок з урахуванням припущення про зварні шви згідно з рекомендаціями розробників програмного комплексу NASTRAN. Стінки оболонок моделюються у вигляді поясів, що складаються з поверхонь (тіл), розміри яких відповідають листовому прокату (рис. 1,*a,b*). Кожна поверхня моделюється сукупністю чотирикутних плоских скінченних елементів із шістьма ступенями вільності у вузлі типу Plate (рис. 1,*c*). У місцях кріплення патрубків чотирикутні плоскі скінченні елементи замінено трикутними. Кількість двовимірних плоских скінченних елементів всієї моделі сягає 3548, кількість вузлів – 3392. Патрубки для закачування та відбору палива моделюються двома стрижневими елементами типу Tube.




Рис. 1. Розрахункова модель конструкції: *a* – захисна ємність; *b* – паливний резервуар; *c* – скінченноелементна модель; *g, d* – модель вертикальної і горизонтальної трещин відповідно.

Дефекти стінок захисної ємності та паливного резервуара мають вигляд тріщин у зварних швах між листовим прокатом поблизу патрубка для відбору палива (рис. 1,*г, д*). Для обох оболонок вертикальна тріщина розташовується в другому поясі, горизонтальна – між першим та другим. Тріщини в зварних швах моделюються за допомогою сукупності три- і чотирикутних плоских скінчених елементів. Ширина розкриття тріщин 5 мм відповідає діаметру зварного шва між прокатними листами стінок оболонок. Довжина тріщин приймається відносно до довжини вертикального зварного шва 1,5 м, значення якої змінюється від 30 (2%) до 210 мм (14%). Фізичні характеристики сталі Ст. Зпс2, з якої виготовлено стінки оболонок, задаються згідно з даними табл. 1 [2]. Границні умови приймаються відповідно до [3]: у вузлах нижньої кромки резервуара поступальні переміщення обмежено вздовж радіуса, обертальні – вздовж радіуса і дотичної. Вузли нижньої кромки захисної ємності жорстко закріплені. На вузлах верхніх кромок двох оболонок введено обмеження вздовж радіуса та твірної.

Аналіз впливу тріщин на статичну поведінку конструкції при дії вертикальних навантажень. Напруженно-деформований стан конструкції досліджено при дії вертикальних навантажень на стінки оболонок від ваги покрівель та огорож. Границні розрахункові значення навантаження визначено згідно з [17]. На один вузол верхньої кромки зовнішньої ємності та резервуара вертикальне навантаження відповідно складає 897,78 і 624,86 Н. Нелінійну задачу статики розв’язано за допомогою модифікованого методу Ньютона–Рафсона. На рис. 2 представлено ізополя еквівалентних напружень (Па) в елементах стінок захисної ємності та паливного резервуара без і з урахуванням тріщин у зварних швах.




Рис. 2. Напруженний стан захисної ємності (*a–e*) та паливного резервуара (*г–е*): *a*, *г* – без тріщин; *b*, *д* – із вертикальною тріщиною; *c*, *e* – із горизонтальною тріщиною.

Максимальні напруження (Па) в стінках двох оболонок з урахуванням тріщин наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Коефіцієнти запасу стійкості захисної ємності з тріщиною

Вид тріщини	Відносна довжина тріщини $\Delta l/l$, %							
	0	2	4	6	8	10	12	14
Вертикальна	722905 602507	729542 670251	730867 679110	748450 689375	788045 690412	800327 698249	809046 705048	818042 715569
Горизонтальна	722905 602507	940370,8 773983,6	1091934 1037414	1154875 1113827	1611494 1425917	1684593 1496028	1944478 1735023	2055958 1816125

Примітка. Над рискою наведено дані для захисної ємності, під рискою – для резервуара.

У стінці захисної ємності без тріщин при дії граничного розрахункового навантаження максимальні еквівалентне напруження 0,723 МПа та переміщення 0,018 мм спостерігалися в місці розташування верхнього патрубка для закачування палива (рис. 2,*a*). Вертикальна тріщина в зварному шві стінки ємності призводить до збільшення максимальних напружень на 9...13,2%, горизонтальна – на 11,9...184,4%. При дослідженні напружене-деформованого стану резервуара без тріщин максимальне еквівалентне напруження 0,603 МПа і максимальне переміщення 0,016 мм також спостерігалися в місці розташування верхнього патрубка для закачування палива (рис. 2,*e*). Дослідження показують, що через тріщини в зварних швах стінки резервуара максимальні напруження збільшуються: на 11,2...18,8 (вертикальні), 28,4...201,4% (горизонтальні). Концентрація напружень відмічається в елементах захисної ємності і резервуара, що моделюють тріщину (рис. 2,*b,c,d,e*). Ізростом довжини тріщин максимальні переміщення в стінках захисної ємності та резервуара збільшуються менш ніж на 0,18 та 0,2% відповідно.

Дослідження стійкості конструкції з тріщинами. Стійкість паливного резервуара та захисної ємності без і з урахуванням тріщин при дії граничних розрахункових значень вертикальних навантажень від ваги покрівлі й огорожі досліджувалася в лінійній і нелінійній постановках. При розв'язанні лінійної задачі статичної стійкості з використанням методу Ланцюша [6] отримано форми втрати стійкості конструкції і відповідні критичні значення навантаження (рис. 3). Також досліджено напружене-деформований стан конструкції з визначенням граничного значення навантаження при розв'язанні нелінійної задачі статики за допомогою модифікованого методу Ньютона–Рафсона (рис. 4).

При лінійному розрахунку перші форми втрати стійкості захисної ємності і паливного резервуара без тріщин мають одинаковий вигляд: вздовж твірної спостерігається дев'ять півхвиль, вздовж кола – збільшення діаметрів оболонок (рис. 3,*a,d*). Перші критичні значення вертикального навантаження на кожен вузол верхньої кромки захисної ємності і резервуара без тріщин відповідно становили: 289,697 і 236,06 кПа. Перша форма втрати стійкості обох оболонок із вертикальною тріщиною в зварному шві залежить від її довжини. При відносній довжині тріщини в стінці захисної ємності $\Delta l/l = 2\ldots 12\%$ (рис. 3,*b*) і резервуара $\Delta l/l = 2\ldots 10\%$ (рис. 3,*e*) перші форми втрати стійкості збігаються з відповідними формами оболонок без тріщин. При довжині тріщин у стінці ємності $\Delta l/l = 14\%$ (рис. 3,*c*) і паливного резервуара $\Delta l/l = 12\ldots 14\%$ (рис. 3,*f*) перші форми є локальними формами втрати стійкості оболонок. Якщо в зварних швах стінок захисної ємності або резервуара є горизонтальні тріщини довжиною $\Delta l/l = 2\ldots 14\%$, то перші форми втрати стійкості оболонок мають одинаковий вигляд і збігаються з відповідними формами втрати стійкості оболонок без тріщин. Обчислено коефіцієнти запасу стійкості K_{ct} захисної ємності (табл. 2) та паливного резервуара (табл. 3), які показують, у скільки разів критичне




Рис. 3. Перші форми втрати стійкості захисної ємності (*a–e*) та паливного резервуара (*d–h*): *a* – без тріщин; *b, c, e, ж* – з вертикальною тріщиною; *г, з* – з горизонтальною тріщиною.




Рис. 4. Границний напруженого-деформований стан захисної ємності (*a, б*) та паливного резервуара (*в, г*) з вертикальною (*a, в*) і горизонтальною (*б, г*) тріщинами при $\Delta l/l = 14\%$.

навантаження перевищує або менше за значення граничного розрахункового навантаження.

Досліджено вплив наявності тріщин у зварних швах стінок двох з'єднаних оболонок на їх стійкість при дії граничного розрахункового навантаження із застосуванням нелінійного розрахунку. Отримано граничні значення вертикального навантаження на кожен вузол верхніх кромок оболонок з обов'язковою перевіркою умови забезпечення міцності їх стінок: максимальні напруження в елементах оболонок не повинні перевищувати допустимого напруження 187 МПа [2]. Граничний напруженого-деформований стан захисної ємності та паливного резервуара з вертикальною і горизонтальною тріщинами довжиною $\Delta l/l = 14\%$ представлено на рис. 4. Видно, що

Т а б л и ц я 2

Коефіцієнти запасу стійкості захисної ємності з тріциною

Вид тріщини	Відносна довжина тріщини $\Delta l/l$, %							
	0	2	4	6	8	10	12	14
Вертикальна	322,814 225,467	322,787 223,222	322,786 217,096	322,785 215,553	322,785 202,343	322,784 201,404	322,782 186,888	316,387 135,01
Горизонтальна	322,814 225,467	322,729 186,811	322,727 173,741	322,726 166,231	322,723 114,613	322,720 110,032	322,711 95,145	322,699 89,727

Примітка. Тут і в табл. 3: над рискою наведено дані, отримані при лінійному розрахунку, під рискою – при нелінійному.

Т а б л и ц я 3

Коефіцієнти запасу стійкості паливного резервуара з тріциною

Вид тріщини	Відносна довжина тріщини $\Delta l/l$, %							
	0	2	4	6	8	10	12	14
Вертикальна	377,981 270,010	377,968 259,574	377,967 251,381	377,966 246,529	377,964 237,348	377,963 226,322	373,127 209,135	331,917 190,167
Горизонтальна	377,981 270,010	377,844 220,388	377,842 181,168	377,841 169,175	377,837 129,954	377,834 116,041	377,826 107,132	377,816 102,188

при втраті стійкості максимальні напруження відмічаються в місцезнаходженії тріщин, максимальні переміщення – у вузлах верхньої кромки оболонок і місцезнаходженії тріщин.

Коефіцієнти запасу стійкості захисної ємності і паливного резервуара без тріщин, які визначено при нелінійному розрахунку, відповідно дорівнюють 225,47 і 270,01. Коефіцієнти запасу стійкості захисної ємності і паливного резервуара з урахуванням тріщин різної довжини наведено відповідно в табл. 2 і 3.

При нелінійному розрахунку значення коефіцієнтів запасу стійкості захисної ємності менші, ніж отримані при лінійному розрахунку. При розв’язанні лінійної задачі вплив вертикальної тріщини на значення коефіцієнта запасу стійкості захисної ємності незначний і сягає менше 0,02%, горизонтальної тріщини – 0,0003%. При нелінійному розрахунку наявність вертикальної тріщини зумовила зменшення коефіцієнта запасу стійкості захисної ємності в 1,67 раза, горизонтальної – в 2,51 раза.

Вертикальна тріщина в зварному шві стінки паливного резервуара при дії гравітаційного розрахункового вертикального навантаження максимально зменшила коефіцієнт запасу стійкості при нелінійному розрахунку в 1,42 раза, горизонтальна – в 2,64 раза. При розв’язанні задачі на власні значення вплив вертикальної тріщини на коефіцієнт запасу стійкості складає менше ніж 0,12%, горизонтальної – 0,0005%. Результати дослідження показують, що для оцінки несучої здатності конструкції з трічиною необхідно проводити нелінійний розрахунок її покрокового навантаження. На рис. 5 представлено залежність максимального напруження і коефіцієнта запасу стійкості захисної ємності та паливного резервуара від відносної довжини вертикальної горизонтальної тріщин у зварних швах їх стінок. Видно, що горизонтальна тріщина, на відміну від вертикальної, більше впливає на напружено-деформований стан та стійкість обох оболонок при дії вертикального статичного навантаження.




Рис. 5. Вплив тріщин на напруженний стан (а) і стійкість (б) оболонок: 1, 2 – вертикальна і горизонтальна тріщина в стінках захисної ємності; 3, 4 – те ж у паливному резервуарі.

Динамічний аналіз власних коливань конструкції з урахуванням тріщин. Паливний резервуар і захисна ємність технологічно з'єднані трубопроводами для закачування і відбору палива, що зумовлює збільшення динамічного механічного навантаження на зварні шви стінок оболонок. При динамічному розрахунку конструкції проводимо модальний аналіз за допомогою методу Ланцюша [6]. Форми власних коливань конструкції представлено на рис. 6.




Рис. 6. Formи власних коливань конструкції без тріщин уздовж кіл та твірних: а, е – 1-а форма; б, в, г, д – 2-, 8-, 9- і 10-а форми відповідно.

У системі двох з'єднаних циліндрических оболонок без тріщин на різних частотах коливань стінки захисної ємності і паливного резервуара деформуються окремо або одночасно. Спостерігаються як регулярні (циклічні) – рис. 6,*a,b,e*–*d*, так і нерегулярні (рис. 6,*b,e*) деформації стінок. У місцях знаходження патрубків відмічається локальна деформація стінок. Вздовж твірних оболонок видно одну півхвилю при всіх формах власних коливань конструкції (рис. 6,*e*).

Проаналізовано вплив тріщин різної довжини ($\Delta l/l = 2\ldots14\%$) на частоту власних коливань конструкції. Десять перших форм власних коливань конструкції без і з урахуванням тріщини у зварних швах стінок захисної ємності та паливного резервуара представлено відповідно в табл. 4 і 5.

Таблиця 4

Частоти власних коливань конструкції, Гц

№ частоти коливань	Відносна довжина тріщини в захисній ємності $\Delta l/l$, %							
	0	2	4	6	8	10	12	14
1	13,918	13,1774	13,91773	13,91771	13,91768	13,91765	13,91761	13,91715
	13,918	13,91781	13,918	13,918	13,918	13,918	13,9180	13,9180
2	13,9564	13,95655	13,95653	13,9565	13,95649	13,95646	13,95640	13,91715
	13,9564	13,95596	13,95564	13,95596	13,95595	13,95594	13,95593	13,95592
3	14,0757	14,07527	14,07525	14,07522	14,07517	14,07513	14,07506	14,07500
	14,0757	14,7526	14,07525	14,07522	14,07520	14,07518	14,07517	14,07515
4	14,1471	14,14751	14,14749	14,14746	14,14742	14,14700	14,14710	14,14715
	14,1471	14,14494	14,14491	14,14487	14,14481	14,14474	14,14465	14,14456
5	14,7174	14,71737	14,71736	14,71735	14,71733	14,71732	14,71728	14,71726
	14,7174	14,71739	14,71735	14,71727	14,71724	14,71716	14,71716	14,71715
6	14,7779	14,77845	14,77839	14,77832	14,77822	14,77809	14,77786	14,77761
	14,7779	14,77680	14,77679	14,77678	14,77676	14,77674	14,77671	14,77665
7	15,4427	15,44211	15,44207	15,44202	15,44195	15,44187	15,44177	15,44167
	15,4427	15,44181	15,44180	15,44177	15,44174	15,44172	15,44168	15,44163
8	15,4985	15,49882	15,49882	15,49881	15,49879	15,49877	15,49871	15,49865
	15,4985	15,49622	15,49618	15,49611	15,49608	15,49592	15,49577	15,49563
9	15,4985	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333
	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333	15,6333
10	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410
	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410	15,6410

Примітка. Тут і в табл. 5: над рискою наведено дані, отримані з урахуванням вертикальної тріщини, під рискою – з урахуванням горизонтальної тріщини.

Значення зміни частоти власних коливань конструкції внаслідок наявності тріщин у зварному шві стінки захисної ємності і паливного резервуара наведено в табл. 6.

Аналіз частот власних коливань конструкції показує, що наявність тріщини у зварному шві стінки захисної ємності або паливного резервуара призводить до зміни лише тих частот, на яких оболонки коливаються. Має місце вплив тріщини у паливному резервуарі на 8-у частоту власних коливань конструкції, на якій спостерігаються регулярні коливання захисної ємності і незначні деформації резервуара (рис. 6,*b*). Максимальне зменшення частоти власних коливань конструкції сягає 0,00287 Гц

Таблиця 5

Частоти власних коливань конструкції, Гц

№ частоти коливань	Відносна довжина тріщини в паливному резервуарі $\Delta l/l$, %							
	0	2	4	6	8	10	12	14
1	13,918 13,918	13,918 13,918	13,918 13,918	13,918 13,918	13,918 13,918	13,918 13,918	13,9180 13,9180	13,9180 13,9180
2	13,9564 13,9564	13,9564 13,9564	13,9564 13,9564	13,9564 13,9564	13,9564 13,9564	13,9564 13,9564	13,9564 13,9564	13,9564 13,9564
3	14,0757 14,0757	14,0757 14,0757	14,0757 14,0757	14,0757 14,0757	14,0757 14,0757	14,0757 14,0757	14,0757 14,0757	13,0757 13,0757
4	14,1471 14,1471	14,1471 14,1471	14,1471 14,1471	14,1471 14,1471	14,1471 14,1471	14,1471 14,1471	14,1471 14,1471	14,1471 14,1471
5	14,7174 14,7174	14,7174 14,7174	14,7174 14,7174	14,7174 14,7174	14,7174 14,7174	14,7174 14,7174	14,7174 14,7174	14,7174 14,7174
6	14,7779 14,7779	14,7779 14,7779	14,7779 14,7779	14,7779 14,7779	14,7779 14,7779	14,7779 14,7779	14,7779 14,7779	14,7779 14,7779
7	15,4427 15,4427	15,4427 15,4427	15,4427 15,4427	15,4427 15,4427	15,4427 15,4427	15,4427 15,4427	15,4427 15,4427	15,4427 15,4427
8	15,4985 15,4985	15,49849 15,49843	15,49848 15,49843	15,49848 15,49843	15,49848 15,49843	15,49847 15,49843	15,49846 15,49843	15,49845 15,49843
9	15,6333 15,6333	15,63368 15,63330	15,63364 15,63327	15,63358 15,63322	15,63350 15,63319	15,63339 15,63315	15,63323 15,63315	15,63302 15,63314
10	15,6410 15,6410	15,64139 15,64021	15,64135 15,64020	15,64129 15,64018	15,64121 15,64017	15,64111 15,64015	15,64095 15,64012	15,64077 15,64009

Таблиця 6

Зміна частоти власних коливань конструкції внаслідок наявності тріщин, Гц

№ частоти коливань	Тріщина в захисній смисті		Тріщина в паливному резервуарі	
	вертикальна	горизонтальна	вертикальна	горизонтальна
1	-0,00085	-0,00033	0	0
2	-0,00006	-0,00048	0	0
3	-0,00070	-0,00055	0	0
4	+0,00005	-0,00254	0	0
5	-0,00014	-0,00025	0	0
6	-0,00029	-0,00125	0	0
7	-0,00103	-0,00107	0	0
8	+0,00015	-0,00287	-0,00005	-0,00007
9	0	0	-0,00028	-0,00016
10	0	0	-0,00023	-0,00091

Примітка. “-” – зменшення значення частоти, “+” – його збільшення.

(0,019%). Результати досліджень також свідчать, що форми власних коливань збігаються з формами коливань конструкції без тріщин. Кількість хвиль у радіальному й твірному напрямках не змінюється, лише відмічається локальна деформація стінки в місцезнаходженні тріщини. Різницю між максимальними узагальненими переміщеннями вузлів моделі конструкції без і з тріщинами наведено в табл. 7.

Таблиця 7

Максимальні узагальнені переміщення вузлів моделі конструкції

№ форми коливань	Модель конструкції		Різниця переміщення
	без тріщин	із тріщинами	
4	0,0326403	0,0324819	-0,0001584
6	0,0310144	0,0309202	-0,0000942
7	0,0274330	0,0273226	-0,0001104
8	0,0296150	0,0299160	+0,0003010
9	0,0410415	0,0303063	+0,0107352
10	0,0316672	0,0304748	-0,0011924

Видно, що максимальний вплив тріщин на узагальнені переміщення вузлів моделі спостерігається на 9-й формі власних коливань конструкції: переміщення збільшилися на 26%.

Висновки

- Аналіз напруженого-деформованого стану і стійкості паливного резервуара в системі із захисною ємністю при дії статичного вертикального навантаження показав, що наявність тріщин у зварних швах їх стінок зменшує несучу здатність конструкції.
- При дії вертикального статичного навантаження на стінки оболонок наявність горизонтальної тріщини порівняно з вертикальною має більш суттєвий вплив на її напруженого-деформований стан і стійкість.
- Розв'язання задачі на власні значення при дослідженні стійкості конструкції з тріщинами завищує критичне навантаження та коефіцієнт запасу стійкості і не враховує реальну нелінійну поведінку конструкції.
- Модальний аналіз ненавантаженої конструкції показав, що тріщини у зварних швах стінок оболонок незначно впливають на частоти власних коливань, тому необхідно досліджувати відхилення оболонок у твірному напрямку від вертикаль і порівнювати їх із формами коливань оболонок без тріщин.

Резюме

Предложен численный подход к исследованию статических и динамических характеристик топливного резервуара и защитной емкости с трещинами в сварных швах их стенок. Выполнено математическое моделирование нелинейного поведения сложной оболочечной конструкции при действии статической вертикальной нагрузки с помощью вычислительного комплекса конечноэлементного анализа. Построены модели трещин разной длины в вертикальных и горизонтальных сварных швах стенок оболочек. Исследовано влияние трещин на напруженно-деформированное состояние и устойчивость топливного резервуара и защитной емкости. Определены динамические характеристики конструкции и оценено влияние трещин на частоты и формы ее собственных колебаний.

1. Протокол про охорону навколошнього середовища до Договору про Антарктику // Закон України № 2284-III від 22. 02. 2001 р.
2. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93.3 кПа. – Чинний з 10. 01.1994.
3. Bouraou N., Lukianchenko O., Tsybulnik S., and Shevchuk D. Vibration condition monitoring of the vertical steel tanks // J. Vibr. Phys. Syst. – 2016. – **27**. – P. 53–60.
4. Киричук О. А., Лук'янченко О. О., Кузько О. В. Несуча спроможність паливного резервуара в системі з захисною ємністю // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2013. – Вип. 91. – С. 76–83.
5. Lukyanchenko O. O., Vorona Y. V., Kostina O. V., et al. Impact assessment of metal corrosion on fuel reservoir carrying capacity // Ukr. Antarctic J. – 2015. – No. 14. – P. 246–255.
6. Шимкович Д. Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. – М.: ДМК “Пресс”, 2001. – 448 с.
7. Тимошенко С. П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. – М.: Наука, 1966. – 636 с.
8. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1967. – 984 с.
9. Баженов В. А., Кривенко О. П., Соловей М. О. Нелінійне деформування та стійкість пружних оболонок неоднорідної структури. – Київ: ЗАТ “Віпол”, 2010. – 316 с.
10. Гоцуляк Е. А., Лук'янченко О. А., Шах В. В. Об устойчивости цилиндрических оболочек переменной толщины с начальными несовершенствами // Прикл. механика. – 2009. – № 4. – С. 103–108.
11. Лук'янченко О. О., Костіна О. В., Гаран І. Г. Моделювання початкових недосконалостей циліндричної оболонки при дослідженні її стійкості при дії комбінованого навантаження // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2009. – Вип. 84. – С. 97–103.
12. Гоцуляк Є. О., Лук'янченко О. О., Костіна О. В., Гаран І. Г. Побудова геометрично нелінійних МСЕ моделей для тонких оболонок довільної форми та методи їх розрахунку // Theoret. Found. Civil Eng. – 2010. – **18**. – С. 107–114.
13. Дехтярюк С. С., Лук'янченко О. О., Шах В. В. Оцінка рівня конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2010. – Вип. 86. – С. 22–29.
14. Гоцуляк Е. А., Лук'янченко О. А., Костіна Е. В., Гаран І. Г. Построение геометрически нелинейных конечноэлементных моделей для тонких оболочек с несовершенствами форм // Прикл. механика. – 2011. – **47**, № 3. – С. 89–101.
15. Гоцуляк Є. О., Лук'янченко О. О., Костіна О. В., Гаран І. Г. Стійкість циліндричної оболонки-опори з недосконалостями форми при комбінованому навантаженні // Пробл. прочности. – 2012. – № 5. – С. 127–134.
16. Баженов В. А., Лук'янченко О. О., Костіна О. В., Геращенко О. В. Імовірнісний підхід до визначення надійності недосконалої оболонки-опори // Там же. – 2014. – № 4. – С. 152–161.
17. ДБН В.1.2-2-2006. Навантаження і впливи, 2006. – 75 с.

Поступила 24. 02. 2016