

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ

Ю. В. РАДЫШ, А. С. КИРЕЕВ

Программа инструментального обследования резервуаров после монтажа и в процессе эксплуатации, изложенная в нормативных документах [1–5], включает контроль геометрической формы корпуса (стенки) резервуара по требованиям [6]. В соответствии с ними предусматриваются следующие измерения:

диаметра стенки на уровне днища (в контрольных осевых сечениях);

радиальных отклонений стенки от цилиндрической поверхности B_1 , образованной вертикалями, восстановленными из нижнего контура стенки (в контрольных точках осевых сечений);

вертикальных отклонений нижнего контура стенки от проектной горизонтальной плоскости Γ_0 , с известной отметкой уровня (в контрольных точках контура);

наибольших местных отклонений стенки от прямолинейных отрезков, соединяющих верхний и нижний края деформированного участка стенки в осевом сечении.

Одновременно производится [6] последующая оценка соответствия (несоответствия) геометрической формы стенки требованиям нормативной документации по результатам этих измерений.

Объемы и методы контроля геометрической формы стенки резервуара, предусматриваемые действующей нормативной документацией, имеют существенные недостатки. Во-первых, очевидно, что по результатам измерений невозможно построить геометрическую форму стенки из-за отсутствия результатов измерения радиальных отклонений нижнего контура стенки от проектной поверхности вертикального кругового цилиндра B_0 заданного радиуса. Эти отклонения вполне определяются прямыми измерениями радиуса стенки на уровне днища (в контрольных осевых сечениях), которые предусматривались устаревшими требованиями [7]. Однако в условиях отсутствия маркировки либо недоступного при наличии центральной стойки центра днища указанные измерения радиуса стенки неосуществимы. Поэтому в новой редакции [6] контроль радиуса стенки заменен контролем ее диаметра с соответствующим увеличением в 2 раза допустимых отклонений от проекта диаметра сравнительно с допустимыми отклонениями радиуса. Не подлежащие согласно [6] контролю радиальные отклонения нижнего контура стенки от проектной поверхности B_0 вместе с контролируемыми радиальными отклонениями стенки от поверхности B_1 оказывают существенное влияние на напряженно-деформируемое состояние резервуара при действии гидростатической нагрузки [8–10]. Следует отметить, что

© Ю. В. Радыш, А. С. Киреев, 2001

попытка нормативного учета влияния не подлежащих контролю радиальных отклонений нижнего контура стенки при оценке эксплуатационной надежности резервуара предпринята в работе [2]. Однако методика контроля радиальных отклонений отсутствует.

Во-вторых, очевидно, что результаты измерений содержат методические (случайные и систематические) погрешности, для уменьшения либо полного исключения которых не предусмотрены в действующей нормативной документации эффективные процедуры первичной математической обработки. Присутствие методических погрешностей не только снижает достоверность, но и приводит к неоднозначности в результатах инструментального контроля, а следовательно, и к неопределенности в оценке технического состояния резервуара.

Цель работы. Разработка усовершенствованных методов инструментального контроля и процедур первичной математической обработки результатов контроля геометрической формы стальных вертикальных резервуаров, которые должны обеспечить возможность построения фактической геометрической формы стенки резервуара для анализа его напряженно-деформируемого состояния под действием гидростатической нагрузки, а также однозначность результатов инструментального контроля совместно с минимизацией вплоть до полного устранения методических погрешностей измерения.

Решение задач. 1. *Определение центра днища и радиальных отклонений нижнего контура стенки от проектной поверхности вертикального кругового цилиндра заданного радиуса.* Целью расчета при отсутствии маркировки центра днища резервуара является определение следующих характеристик: местоположения этого цента, фактического внутреннего радиуса резервуара, радиальных отклонений нижнего контура стенки от проектной вертикальной поверхности кругового цилиндра B_0 заданного радиуса $R_{\text{ном}}$, отклонений диаметра резервуара.

Исходными данными для расчета являются полученные при обследовании результаты прямых измерений радиуса стенки R'_i на уровне днища, определяемые как расстояние от условного центра O' до каждой i -й контрольной вертикали, восстановленной из нижнего контура стенки.

Методика расчета основана на отыскании наилучшего по [11] решения системы линейных алгебраических уравнений вида

$$R'_i = R + A_x \cos \phi_i + A_y \sin \phi_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1)$$

относительно фактического внутреннего радиуса резервуара R и компонентов A_x, A_y вектора малого

смещения 0'0 фактического центра днища резервуара 0 от условного центра 0'. Здесь использованы следующие обозначения: R'_i — результаты измерения расстояний от условного центра 0' до i -й контрольной вертикали; ϕ_i — полярный угол направления на i -ю контрольную вертикаль из фактического центра 0; n — число контрольных вертикалей, восстановленных из соответствующих контрольных точек нижнего внутреннего контура стенки. Для равномерно расположенных контрольных вертикалей

$$\phi_i = 360(i - 1)/n. \quad (2)$$

Используя найденные значениям R, A_x, A_y , вычисляют расстояния R_i от фактического центра 0 до каждой i -й контрольной вертикали по формуле:

$$R_i = -(A_x \cos \phi_i + A_y \sin \phi_i) + [(R'_i)^2 - (A_x \sin \phi_i - A_y \cos \phi_i)]^{0.5}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Радиальные отклонения нижнего контура стенки от вертикальной поверхности кругового цилиндра радиуса $R_{\text{ном}}$ измеряются разностью

$$U_{0i} = R_i - R_{\text{ном}}. \quad (4)$$

Более детальная картина геометрической формы нижнего контура стенки определяется сплайн-аппроксимацией кубическими полиномами [12] радиальных отклонений (уравнение (4)) точек этого контура. Предусмотренные действующей нормативной документацией отклонения внутреннего диаметра на уровне днища определяются суммой радиальных отклонений для любой пары диаметрально противоположных точек контура.

2. Определение геометрической формы и радиальных отклонений стенки от проектной поверхности вертикального кругового цилиндра заданного радиуса.

Исходными данными для расчета являются:

1) результаты прямых измерений радиальных отклонений U_{ij} поверхности стенки от цилиндрической поверхности B_1 , образованной вертикалями, восстановленными из нижнего контура стенки;

2) расчетные значения радиальных отклонений U_{0j} , нижнего контура стенки от проектной поверхности вертикального кругового цилиндра B_0 заданного радиуса $R_{\text{ном}}$ (см. п. 1).

Указанные радиальные отклонения определены в контрольных точках с целочисленными координатами $i = 0, 1, \dots, m$ и $j = 1, \dots, n$. Значения этих координат соответствуют номерам горизонтальных и вертикальных координатных плоскостей проектной цилиндрической системы координат, на пересечении которых с поверхностью стенки расположены контрольные точки. Фактическое число $m + 1$ горизонтальных и n вертикальных секущих плоскостей, определяющих контрольные точки при инструментальном обследовании, может превышать число секущих плоскостей, указанных в действующей нормативной документации. При этом обеспечивается необходимое сгущение контрольных точек по месту обнаруженных выпуклостей и вогнутостей стенки резервуара.

Методика расчета геометрической формы поверхности стенки резервуара основана на определении

совокупности радиальных координат R_{ij} контрольных точек этой поверхности согласно равенству

$$R_{ij} = R_{\text{ном}} + U_{0j} + U_{ij}. \quad (5)$$

Для получения более детальной картины геометрической формы внутренней поверхности стенки применяется кубическая сплайн-аппроксимация [12] радиальных координат точек этой поверхности и ее радиальных отклонений от цилиндрической поверхности B_1 , представляемая в виде соответствующих преобразований

$$R_{ab} = f(R_{ij}), \quad U_{ab} = f(U_{ij}), \quad a = 0, 1, \dots, m_1, \quad b = 1, \dots, n_1. \quad (6)$$

При этом число точек сплайн-аппроксимации поверхности стенки с целочисленными координатами a и b , равное $(m_1 + 1) \times n_1$, значительно превышает число контрольных точек, равное $(m + 1) \times n$, использованных при инструментальном обследовании. Указанная аппроксимация обеспечивает также равномерность разбивки и требуемую гладкость описания поверхности стенки резервуара для последующего анализа.

Выражение (6) определяет фактическую геометрическую форму поверхности стенки, установленную во время проведения инструментальных обследований. При этом изменения гидростатической нагрузки и температуры резервуара вызывают перемещение поверхности стенки и изменение ее напряженно-деформированного состояния.

В соответствии с действующей нормативно-технической документацией предусматриваются следующие ограничения на геометрические характеристики стенки:

1) радиальные отклонения стенки от цилиндрической поверхности B_1 , образованной восстановленными из нижнего контура стенки вертикалями, не должны превышать допустимых отклонений для каждого k -го пояса, т. е.

$$\max_{\{ab\}_k} |U_{ab}| \leq \Delta_k, \quad (7)$$

где максимум вычисляется по результатам измерения отклонений в контрольных точках k -пояса;

2) местные отклонения (выпучины и вмятины) стенки от отрезка прямой, лежащего в осевом сечении (вертикальной координатной плоскости) и соединяющего верхний и нижний края деформированного участка не должны превышать допустимых отклонений, зависящих от длины отрезка,

$$\max_{\{k\}} |U_{a+kb} - U_{ab} \frac{p-k}{p} - U_{a+pb} \frac{k}{p}| \leq \Delta_p, \quad (8)$$

где p — число равномерных разбиений по высоте деформированного участка стенки с постоянным шагом; $k = 0, 1, \dots, p$; a, b — координаты нижнего конца отрезка прямой (на нижнем краю деформированного участка стенки); $a + p, b$ — координаты верхнего конца отрезка прямой (на верхнем краю деформированного участка стенки).

3. Определение вертикальных отклонений нижнего контура стенки от проектной горизонтальной плоскости заданного уровня. Контурная часть (окрайки) днища является установочной базой стенки резервуара. Исходными данными для

расчета являются результаты нивелирования контурной части (окрайков) днища в контрольных точках нижнего контура стенки, представленные в виде неплотно заполненной таблицы прямых измерений (отсчетов) C_{ia} по нивелирной рейке в i -й контрольной точке при a -й установке нивелира.

Определение. Смена установки a на установку b в точке i называется в этом случае ненаправленным (неориентированным) переходом, который обозначается выражением

$$a \xrightarrow{i} b. \quad (9)$$

При сменах установок в процессе нивелирования возможно образование из переходов нетривиальных циклов вида

$$a \xrightarrow{j} b; \quad a \xrightarrow{k \backslash j} b \quad \text{и т. п.} \quad (10)$$

При этом каждому циклу вида (10) при его обходе в определенном направлении соответствует уравнение связи между отсчетами по рейке вида

$$\begin{aligned} (C_{ia} - C_{ib}) + (C_{jb} - C_{ja}) &= 0; \\ (C_{ia} - C_{ib}) + (C_{jb} - C_{jc}) + (C_{kc} - C_{ka}) &= 0 \text{ и т. п.} \end{aligned} \quad (11)$$

При обходе цикла в противоположном направлении левая часть этих уравнений меняет знак на противоположный.

В процессе нивелирования окрайков днища по замкнутому нижнему контуру стенки образуется по меньшей мере один цикл, включающий все установки нивелира. Уравнение связей, соответствующее этому и другим циклам, обычно не выполняется при инструментальном обследовании вследствие наличия методических ошибок нивелирования. Это обуславливает неоднозначность определения высотных отметок контрольных точек, а, следовательно, и неопределенность в оценке технического состояния резервуара. Для обеспечения однозначности определения высотных отметок контрольных точек при одновременной минимизации ошибок нивелирования вплоть до полного их исключения рассматривается система линейных алгебраических уравнений вида

$$C_{ia} = H_a - Z_i, \quad a = 1, \dots, p, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (12)$$

относительно неизвестных Z_i и H_a , определяющих соответственно высотные отметки i -й контрольной точки и нивелира при a -й установке. Здесь n — общее число контрольных точек; p — общее число установок при нивелировании. В уравнениях (12) выделяется реперная точка, имеющая индекс $i = 0$, с известной высотной отметкой Z_0 .

При заданных H_a и Z_i невязки этих уравнений вида

$$\delta_{ia} = C_{ia} - (H_a - Z_i), \quad a = 1, \dots, p, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad (13)$$

определяют погрешности нивелирования i -й точки в a -й установке. Поскольку возникновение погрешности нивелирования равновероятно в любой установке для любой точки, возможен подбор наилучших значений H_a и Z_i при заданном Z_0 , которые обеспечивают наименьшую среднеквадратичную погрешность нивелирования или минимизируют

сумму квадратов ошибок нивелирования во всех точках при всех установках.

Методика расчета основана на выборе указанных значений H_a и Z_i как наилучшего по [8] решения уравнений (12) при заданном значении Z_0 . Предусмотренные действующей нормативной документацией вертикальные отклонения нижнего контура стенки от проектной горизонтальной плоскости Γ_0 с заданной высотной отметкой $Z_{\text{ном}}$ определяются разностью

$$V_i = Z_i - Z_{\text{ном}}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (14)$$

Сравнительный анализ результатов определения вертикальных отклонений нижнего контура стенки обследованных резервуаров свидетельствует об уменьшении на порядок (в среднем в 10 раз) степени влияния погрешностей нивелирования при однозначном определении этих отклонений по предложенной методике сравнительно с методикой, изложенной в действующей нормативной документации. Предлагаемая методика естественно распространяется на случаи смены установок в нескольких (общих для установок) контрольных точках, привязки к нескольким различным реперным точкам в одной установке или к одной в различных установках, а также при их произвольных комбинациях. При этом избыточность информации используется наилучшим образом в целях уменьшения методической погрешности нивелирования.




Рис. 1. Геометрическая форма стенки резервуара: *а* — вид сверху; *б* — изометрия; 1 — нижний, 2 — верхний контур; максимальное смещение 117 мм.




Рис. 2. Вертикальные отклонения нижнего контура стенки (осадки) от горизонтальной плоскости, проходящей через базовую контрольную точку 10: 1 — фактическая осадка; 2 — твердотельная, 3 — деформационная составляющие осадки; смещение по вертикали равно $-34,8$ мм; уровень крена $= 1,8'$; направление крена $= 96^\circ$; число измеренных точек $= 24$.

4. Определение составляющих неравномерной осадки резервуара: поступательной осадки, крена и деформационной составляющей. Исходными данными для расчета являются результаты нивелирования Z_i или V_i контурной части (окрайков) днища по нижнему контуру стенки в контрольных точках (см. п. 3). Методика разложения неравномерной осадки резервуара на твердотельную составляющую, представленную поступательной осадкой и креном резервуара, и деформационную составляющую представлена в [8–10]. Изменения деформационной составляющей осадки при гидростатической нагрузке являются причиной возникновения дополнительных напряжений стенки резервуара вблизи узла.

Заключение. Изложенные методы инструментального контроля геометрической формы стенки и первичной математической обработки результатов этого контроля прошли апробацию при проведении обследований резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Методы первичной математической обработки результатов инструментального обследования реализованы в виде специализирован-

ного программного обеспечения, обеспечивающего возможность оперативной обработки и анализа этих результатов в табличной и графической формах. Примеры графических изображений геометрической формы стенки резервуара в скелетном виде и осадки нижнего контура стенки, построенных по описанной выше методике, приведены на рис. 1, 2 и в работах [8–10].

1. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту / Гос. комитет СССР по обеспечению нефтепродуктами. — М.: Недра, 1988. — 269 с.
2. Правила технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту. Доповнення та зміни / Укр. об'єднання «Нафтопродукт». — Київ: 1997. — 121 с.
3. Руководство по обследованию и дефектоскопии стальных вертикальных резервуаров / Гос. ком. РСФСР по обеспечению нефтепродуктами. — Астрахань, 1989. — 145 с.
4. Инструкция по техническому надзору, методам ревизии и отbrasовке трубчатых печей, резервуаров, сосудов и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. ИТН-93 / ВНИКИнефтехимоборудование. — Волгоград, 1995. — 192 с.
5. ВСН 311-89. Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м³ / Минмонтажспецстрой СССР. — М., 1989. — 99 с.
6. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. / Госстрой СССР. — М.: 1986. — 190 с.
7. СНиП 111-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции. — М., Госстрой СССР, 1976. — 160 с.
8. Радыш Ю. В., Киреев А. С. Совершенствование базы диагностики технического состояния и прогнозирования надежности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов // Технич. диагностика и неразруш. контроль. — 2000. — № 4. — С. 38–47.
9. Барзилович Д. В., Радыш Ю. В., Киреев А. С. Совершенствование диагностики и прогнозирования надежности нефтерезервуаров. — Монтажные и спец. работы в строите-ве. — 2001. — № 1. — С. 23–26.
10. Тенденции в развитии комплексных требований к резервуарам для хранения нефти (зарубежный опыт) / А. М. Бордовский, Б. М. Медник, Ю. В. Радыш, А. А. Цвигун — Киев: Основа, 2000. — 208 с.
11. Гантмахер Р. Теория матриц. — М.: Наука, 1966. — 576 с.
12. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1984. — 832 с.

Корпорация «Укрмонтажспецстрой»,
Технический комитет «Спецмонтаж»,
Киев

Поступила в редакцию
29.03.2001