

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗДЕЛИЙ С МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНКОЙ. 2. ВЫБОР СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И СОЗДАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ю. Н. ПОСЫПАЙКО

Проведен анализ наиболее перспективных способов контроля герметичности сварных соединений многослойных изделий, предложены критерии их оценки. Описаны лабораторные стенды и оборудование для исследования способов контроля.

Analysis of the most promising methods of monitoring the tightness of welded joints in multi-layer products has been performed, and criteria for their evaluation are proposed. Laboratory facilities and equipment for studying the monitoring methods are described.

Разработка, изготовление и эксплуатация изделий с многослойной стенкой — аппаратов химических производств, трубопроводов, резервуаров и т. п. — вызваны растущими требованиями к повышению производительности, мощности, надежности и безопасности оборудования высокого давления [1–3]. Особенность технологического контроля таких изделий заключается в том, что необходимо проводить испытания на герметичность внутренних сварных соединений [4]. Это обусловлено возможностью возникновения в процессе сварки сквозных дефектов во внутренних сварных швах, что может привести к проникновению рабочего, хранящегося или транспортируемого вещества из полости изделия в полость межслойных зазоров многослойной стенки. Его накопление может стать причиной нарушения нормальной работы изделия или его разрушения.

В статье [5] проанализированы наиболее характерные сквозные дефекты сварных соединений изделий с многослойной стенкой и факторы, определяющие параметры межслойных зазоров. Приведены также методы расчета сближения двух контактирующих поверхностей в межслойном зазоре; описаны результаты моделирования, расчета и исследования газопереноса по межслойным зазорам. В данной статье рассмотрены вопросы анализа и выбора способов контроля герметичности сварных соединений, описаны лабораторные стенды и оборудование для их исследования.

Выбор способов контроля герметичности. Процесс принятия решения о применении того или иного способа контроля герметичности конкретного изделия или сооружения, понимаемый как выбор одной из альтернатив, является наиболее важным в работе специалистов-разработчиков. Специалист, пользуясь своим опытом и интуицией, учитывая мировой опыт и полезные советы коллег, делает выбор на основе своей оценки ситуации под влиянием целого ряда факторов: новизны рассматриваемой проблемы; трудности получения полного списка альтернатив; многокритериального характера их оценок; трудности выявления всех критериев сравнения альтернатив; трудности сопоставления разнородных критериев; субъективного характера многих оценок альтернатив. Сложность

проблемы выбора нарастает с увеличением количества альтернатив и критериев их оценки.

Наиболее известный подход к решению таких сложных проблем получил название многокритериального анализа альтернатив [6–8]. Методы многокритериального анализа определяют четкую последовательность действий: анализ целей и средств; выделение и последовательное рассмотрение альтернативных вариантов решения проблемы; их сравнение по отдельным критериям; стремление к рациональному выбору альтернативы путем объединения оценок отдельных критериев в общую оценку ее полезности.

Таким образом, выбор способа контроля герметичности конкретного изделия или сооружения можно проводить не субъективно, а методом расчета. Для этого необходимо установить перечень альтернатив-способов, а также критериев их сравнения, определить оценки по отдельным критериям для каждой альтернативы и объединить эти оценки в общую оценку ее полезности. Если эти перечни разрабатывает один специалист, то он же и определяет, как оценить каждый критерий, т. е. строит шкалу оценки; если же несколько специалистов, то их оценки сводятся к единой, обычно средней. Переход к получению общей оценки альтернативы осуществляется, как правило, на основании формул, объединяющих оценки по отдельным критериям в общую оценку полезности альтернативы. Выбор той или иной формулы чаще всего определяет специалист. Расчет общих оценок альтернатив целесообразно выполнять на ЭВМ — исходными данными для него являются общий вид формулы и оценки альтернатив по критериям. Наиболее распространенные методы принятия решения при многих критериях, отличающиеся формулой перехода к единой оценке полезности альтернатив, проанализированы в [9, 10]. Нами выбраны два метода.

Метод взвешенной суммы предусматривает определение N критериев оценки альтернатив, назначение коэффициентов важности ω критериев и их нормирование:

$$\sum_{i=1}^N \omega_i = 1. \quad (1)$$

Полезность каждой из альтернатив определяется по формуле

$$U = \sum_{i=1}^N \omega_i x_i, \quad (2)$$

где x_i — оценка альтернативы по i -му критерию; ω_i — коэффициент важности (веса) i -го критерия.

Метод взвешенного произведения также предусматривает определение N критериев оценки альтернатив, назначение нормированных коэффициентов важности ω_i критериев, а полезность альтернативы определяется по формуле

$$U = \prod_{i=1}^N \beta_i^{\omega_i}, \quad (3)$$

где β_i — отношение фактической оценки i -го критерия x_i к наилучшему значению по i -му критерию y_i .

Таким образом, все учитываемые критерии, в том числе и экономические, выражают в относительных единицах:

$$\beta_i = x_i / y_i, \text{ если } x_i < y_i,$$

$$\beta_i = y_i / x_i, \text{ если } x_i > y_i.$$

Чем ближе оценка x_i к y_i , тем менее негативное влияние она оказывает на конечный результат.

Вне зависимости от достоинств и недостатков отдельных методов можно выделить некий общий положительный эффект, возникающий при применении многокритериального подхода к анализу альтернатив. Прежде всего несомненным достоинством является само разложение единого качества на совокупность его составляющих. Оценку по отдельным критериям определить гораздо легче. В случае, когда эти оценки вызывают сомнения, их легче проверить. Если несколько специалистов оценивают один критерий, то их мнения могут расходиться. Практика показывает, что при оценке альтернативы в целом расхождение будет значительнее. При оценке же по отдельным критериям совпадений точек зрения специалистов гораздо больше. Это естественно, поскольку оценка по отдельному критерию не столь сложна и имеет гораздо более четкое смысловое содержание.

В результате анализа нами отобраны десять наиболее перспективных способов-альтернатив для контроля герметичности сварных соединений многослойных конструкций (на основе масс-спектрометрического, пузырькового и химического методов контроля):

I — с помощью щупа масс-спектрометрического течеискателя;

II — вакуумирования с применением масс-спектрометрического течеискателя;

III — с помощью щупа галогенного, электронно-захватного, плазменного, катарометрического или оптико-абсорбционного течеискателя;

IV — вакуумно-пузырьковой камеры с нанесением на шов пенообразующего раствора;

V — вакуумно-пузырьковой камеры, заполняемой жидкостью;

VI — опрессовки межслойных зазоров воздухом;

VII — комбинированный способ опрессовки и вакуумно-пузырьковой камеры;

VIII — опрессовки межслойных зазоров химически активным газом;

IX — предварительного внесения химически активного пробного материала в межслойные зазоры;

X — опрессовки полости водным раствором химически активного пробного материала.

Определим их основные критерии оценки.

1. *Порог чувствительности.* Характеризуется наименьшим потоком, регистрируемым как сигнал о течи. Порог чувствительности x_1 каждого из рассматриваемого способов должен удовлетворять требованиям к контролю герметичности и обладать по отношению к ним определенным «запасом» — чем больше этот «запас», тем ближе оценка к единице.

2. *Производительность контроля.* Определяется протяженностью сварных соединений или количеством изделий, проконтролированных за определенное время. Оценка x_2 является результатом сравнения производительности различных способов.

3. *Надежность контроля.* Характеризуется его способностью выполнять заданные функции, сохраняя свои показатели в установленных пределах в течение требуемого промежутка времени. Оценка является также результатом сравнения различных способов с точки зрения их надежности в условиях трубоэлектросварочного цеха.

Оценка альтернативных способов контроля герметичности многослойных конструкций (на примере многослойных труб)

| № п/п | Критерий оценки | Весовой коэффициент ω | Оценка x_i способов-альтернатив | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | Порог чувствительности | 0,20 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 2 | Производительность | 0,10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 3 | Надежность | 0,10 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Вероятность | 0,15 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Экономичность | 0,05 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| 6 | Трудоёмкость | 0,10 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| 7 | Стоимость оборудования | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Технологичность | 0,10 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 9 | Требования к персоналу | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 10 | Механизация, автоматизация | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| | | | <i>Рассчитанные значения функции полезности:</i> | | | | | | | | | |
| по формуле (2) | | | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,73 | 0,64 | 0,68 |
| по формуле (3) | | | 0,78 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,84 | 0,81 | 0,82 | 0,71 | 0,62 | 0,66 |




Рис. 1. Схема лабораторного стенда НК-129 для контроля герметичности: 1 – масс-спектрометрический течеискатель ПТИ-10; 2 – галогенный течеискатель ГТИ-6; 3 – вакуумметр электроизрядный магнитный ВЭМБ-1П; 4 – вакуумметр образцовый ВО; 5 – манометр образцовый МО; 6 – газовый вентиль; 7 – ресивер; 8 – фланцевый вход для подвода пробных газов; 9 – штуцерный выход для заполнения пробными газами изделий; 10 – вакуумный насос 2НВР-5ДМ; 11, 12 – штуцерный вход соответственно для вакуумирования изделий (или вспомогательного оборудования) и подключения течеискателя

4. **Достоверность контроля.** Определяется вероятностью соответствия результатов контроля действительным значениям контролируемых признаков. Оценка x_4 основывается на физической сущности способа и техническом уровне оборудования, его реализующем.

5. **Экономичность контроля.** Характеризуется его свойством обеспечивать минимальные затраты на контроль при установлении достоверности и других технических требованиях к нему. Оценка x_5 определяется на основании сравнения затрат на контроль изделия.

6. **Трудоемкость контроля.** Определяется трудозатратами на проведение процесса контроля одного изделия. Оценка x_6 устанавливается на основании сравнения трудозатрат на контроль изделия.

7. **Стоимость оборудования и материалов для контроля** изделия различными способами определяет оценку x_7 .

8. **Технологичность контроля.** Характеризуется удобством выполнения операций контроля конкретного изделия тем или иным способом с по-




Рис. 2. Лабораторный стенд НК-129 для контроля герметичности (обозначения см. в тексте)




Рис. 3. Схема лабораторного стенда Об-2266: 1 – масс-спектрометрический течеискатель ПТИ-10; 2 – галогенный течеискатель ГТИ-6; 3 – датчики течеискателя; 4 – многослойная труба-образец; 5 – приспособление передвижения датчиков течеискателя вдоль швов; 6 – вакуумметр ОБВ1-100; 7 – трехходовой кран; 8 – бак для индикаторной жидкости; 9 – вентиль; 10 – вакуумный насос 2НВР-5Д; 11 – блок питания электромагнитного приспособления и управления передвижением датчиков течеискателя; 12 – блок ультразвуковой локализации пузырьков; 13 – ультразвуковой дефектоскоп УД-11ПУ; 14 – ультразвуковой преобразователь; 15 – накладная вакуумная камера; 16 – электромагнитное приспособление заполнения межслойных зазоров трубы пробным газом; 17 – редуктор давления; 18 – газовый баллон

мощью оборудования, реализующего этот способ. Оценка x_8 определяется в результате сравнения технологичности контроля изделия тем или иным способом.

9. **Требования к персоналу, обслуживающему оборудование для контроля,** определяет оценку x_9 . Причем, чем эти требования выше, тем оценка ниже.

10. **Возможность механизации или автоматизации контрольных операций** определяет оценку x_{10} . Оценка будет выше, если способ контроля поддается механизации или автоматизации.

В основу анализа альтернативных способов контроля герметичности многослойных конструкций положены функции полезности, определяемые выражениями (2), (3). Исходные данные и результат расчета приведены в таблице, в которой номер способа-альтернативы (I-X) соответствует номеру приведенного ранее перечня. Для каждого критерия оценки способов контроля директивно установлены весовые коэффициенты ω_i . Они являются общими для всех десяти сопоставляемых способов контроля.

Как видно из таблицы, наибольшие значения функции полезности имеют способы V (вакуумной камеры, заполняемой жидкостью), VII (комбинированный способ опрессовки и вакуумно-пузырьковой камеры) и VI (способ опрессовки межслойных зазоров воздухом). Далее следует группа га-




Рис. 4. Лабораторный стенд Об-2266 для испытания методов и средств контроля герметичности сварных соединений многослойных труб большого диаметра и других крупногабаритных изделий (обозначения см. в тексте)

зоаналитических способов. Ниже показатели у группы химических способов.

Создание лабораторных стендов для проведения исследований. Для проведения исследований различных методов и средств контроля герметичности многослойных изделий нами разработаны и изготовлены ряд лабораторных стендов и промышленное оборудование.

На рис. 1 показана схема стенда НК-129 для контроля герметичности изделий, который позволяет: заполнять изделия или их изолированные полости пробными газами давлением до 2,5 МПа; готовить смеси различных пробных газов в ресивере и заполнять ими изделия; создавать разрезание в изделиях или во вспомогательном оборудовании.

Конструктивно стенд НК-129 (рис. 2) представляет собой рабочий стол и панель управления с коммутирующими элементами, измерительными приборами, вакуумным насосом и ресивером. В состав стенда включены гелиевый течеискатель ПТИ-10 1 и галогенный ГТИ-6 2. На панели управления стенда расположены: вакуумметры электроразрядный магнитный ВЭМБ-1П 3 и образцовый ВО ВТ-3 4 для измерения разрежения в диапазоне 1...1000 Па; три манометра образцовых МО 5 для измерения давления пробных газов в диапазоне 0,1...2,5 МПа; фланцевый вход 6 для подвода пробных газов; газовые вентили 7 и штуцерный выход 8 для заполнения пробными газами изделий; вакуумные вентили 10 ВРП2-25 и штуцерный вход 11 для вакуумирования изделий или вспомогательного оборудования; фланцевый выход

12 для подключения к стенду гелиевого течеискателя ПТИ-10. В шкафу 9 размещены вакуумный насос 2 НВР-5Д и ресивер объемом 0,03 м³.

Стенд Об-2266 (рис. 3, 4) предназначен для исследований методов и средств контроля герметичности многослойных труб большого диаметра и других аналогичных крупногабаритных изделий. Совместно со стендом НК-129 он позволяет:

вакуумировать трубу или заполнять ее пробным газом до давления 0,5 МПа;

вакуумировать полость межслойных зазоров стенки трубы или заполнять ее пробным газом до давления 2,5 МПа;

перемещать преобразователи газоаналитических течеискателей вдоль кольцевых и продольных швов;

вакуумировать отдельные участки трубы с помощью накладных вакуумных камер и заполнять вакуумные камеры жидкостью;

выполнять ультразвуковую локацию пузырьков в жидкости.

Стенд Об-2266 (рис. 4) включает поворотный рольганг (16, 17) для размещения на нем многослойной трубы-образца 3 или другого аналогичного изделия и их вращения; люки-крышки 2 для уплотнения торцов трубы с целью создания в ней разрежения или повышенного давления, расположенные на подвижных тележках 18; узел 5 крепления преобразователей течеискателей и каретку 6 для их перемещения вдоль кольцевых и продольных швов, размещенные на несущей штанге 4; течеискатели — масс-спектрометрический ПТИ-10 9 и галогенный ГТИ-6 13; электромагнитное уст-



ройство 15 заполнения межслойных зазоров трубы пробным газом, соединенное напорным рукавом с редуктором газового баллона 1; блок питания 10 электромагнитного устройства 15; накладную вакуумную камеру 8 и устройство 7 заполнения камеры жидкостью и ее откачки, соединенные с вакуумным насосом 2НВР-5Д 14; аппаратуру 11, 12 ультразвуковой локализации пузырьков в жидкостной камере. Схема электрических, вакуумных, пневматических и гидравлических соединений стенда Об-2266 показана на рис. 3.

Оба стенда позволяют изучать и испытывать различные известные способы и средства контроля герметичности многослойных изделий и разрабатывать новые. Кроме стендов, для выполнения испытаний были изготовлены специальные сварные образцы с естественными и искусственными сквозными дефектами, в которых пробный газ можно подавать со стороны корня шва.

Использовались также стенды Об-981 и Об-1898 [11], разработанные и изготовленные в ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины ранее, и промышленные установки Об-2101 и Об-2102 [12, 13] для контроля герметичности многослойных труб большого диаметра на Выксунском металлургическом заводе.

ВЫВОДЫ

1. Выбор способа контроля герметичности конкретного изделия или сооружения можно свести к расчету на основе теории многокритериального анализа альтернатив. Для этого необходимо установить перечень альтернатив-способов и перечень критериев их сравнения, определить оценки по отдельным критериям для каждой альтернативы и объединить эти оценки в общую оценку полезности альтернативы.

2. В результате анализа нами отобраны десять наиболее перспективных способов-альтернатив контроля герметичности сварных соединений многослойных конструкций на основе масс-спектроскопического, пузырькового и химического методов контроля.

3. Каждый из этих способов-альтернатив оценивается по десяти основным критериям: порогу чувствительности, производительности, надежности, достоверности, экономичности, трудоемкости и технологичности контроля, стоимости оборудования и материалов для контроля, требованиям к персоналу, возможности механизации или автоматизации контрольных операций. Для каждого критерия директивно установлены весовые коэффици-

енты (общие для всех сопоставляемых способов контроля).

4. Наилучшие расчетные показатели имеют следующие способы: вакуумно-пузырьковой камеры, заполняемой жидкостью; комбинированный способ опрессовки и вакуумно-пузырьковой камеры; опрессовки межслойных зазоров воздухом. Далее следует группа газоаналитических способов. Ниже показатели у группы химических способов.

5. Для проведения исследований различных методов и средств контроля герметичности многослойных изделий в ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины разработаны и изготовлены ряд лабораторных стендов и промышленное оборудование.

1. Новиков В. И. Многослойные сварные конструкции // Многослойные сварные конструкции и трубы. — Киев: Наук. думка, 1984. — С. 20–24.
2. Макаров В. М. Совершенствование рулонированных сосудов высокого давления // Там же. — С. 14–19.
3. Патон Б. Е., Билецкий С. М. Конструкция, технология и основные характеристики многослойных труб для магистральных газопроводов // Там же. — С. 5–14.
4. Трущенко А. А., Посытайко Ю. Н. Особенности контроля герметичности сварных соединений многослойных труб // Передовой опыт неразрушающего контроля качества сварных соединений. — Киев: ИЭС им. Е. О. Патона, 1979. — С. 134–136.
5. Посытайко Ю. Н. Контроль герметичности сварных соединений изделий с многослойной стенкой. 1. Расчет и исследование газопереноса по межслойным зазорам // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 2001. — № 2. — С. 20–26.
6. Ларичев О. И. Наука и искусство принятия решения. — М.: Наука, 1979. — 200 с.
7. Ларичев О. И. Объективные модели и субъективные решения. — М.: Наука, 1987. — 144 с.
8. Кили Р. Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях предпочтения и замещения. — М.: Радио и связь, 1981.
9. Труцкий В. А. Количественная оценка уровня качества сварочных процессов и оборудования // Автомат. сварка. — 1983. — № 4. — С. 62–66.
10. Труцкий В. А., Посытайко Ю. Н. Выбор способов контроля герметичности на основе теории экспериментального многокритериального анализа // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 1996. — № 2. — С. 22–26.
11. Трущенко А. А., Посытайко Ю. Н., Кавуценко П. М. Установки для контроля герметичности сварных соединений вакуумно-пузырьковым методом. — Киев, 1979. — 4 с. — (Информ. письмо № 3, ИЭС им. Е. О. Патона).
12. Посытайко Ю. Н., Трущенко А. А., Труцкий В. А. Установки для механизированного контроля герметичности многослойных труб. — Киев, 1983. — 4 с. — (Информ. письмо № 35, ИЭС им. Е. О. Патона).
13. Труцкий В. А., Посытайко Ю. Н., Нагайцев В. А. Механизированный контроль герметичности сварных соединений многослойных труб // Дефектоскопия. — 1988. — № 8. — С. 81–85.

Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины,
Киев

Поступила в редакцию
05.03.2002